

Hyvinkään kaupunki – hulevesiriskikohteiden kartoitus

Kevättulvat						
Kohdenumero kartalla	Kohteen nimi	Kuvaus	Tulva-alue (arvioitu)	Toteutumisen todennäköisyys	Seuraukset (arvioitu)	Huom.
1	Hyypärä	Vettä tiellä (ojien ja rumpujen tulviminen)	x	x	x	Rummut jäässä, Kunnossapito-toimet riskien pienentämiseksi
3	Veikkari	Sulamisvesiä/sadevesiä runsaasti, pumppauskapasiteetti ei riitä	x	x	Ohjuoksutukset Vantaanjokeen, vastaanottavan vesistön vedenlaadun hetkellinen heikkeneminen	Kasvaa umpeen – ei kunnossapito-ohjelmaa
4	Åvik	Siltarakenteiden kestävyys suurissa virtaamissa	x	x	x	Tukimuureja korjattu
5	Hyvinkään kylän pumppaamo PV2	Vantaanjoen vesi nousee ja saattaa sekoittaa Hyvinkään kylästä pumpattavaan raakaveteen	x	x	Pumpattavan veden laatu voi heiketä, mikä on huomioitava toiminnassa	Rantaimeytyminen
6	Arolammintie	Siltarakenteen kestävyys suurissa virtaamissa	x	x	x	Tarkkailussa
7	Sillankorvankatu HV	Vettä tiellä	x	x	x	
8	Mansikkamäentie pää	Vettä tiellä	x	x	x	Rummut jäässä, purkuputket matalalla → padottavat
9	Leikkipuiston metsikkö	Tulvii keväisin	x	x	x	
Rankkasateiden ja ukkoskuurien aiheuttamat tulvat						
Kohdenumero kartalla	Kohteen nimi	Kuvaus	Tulva-alue (arvioitu)	Toteutumisen todennäköisyys	Seuraukset (arvioitu)	Huom.
9	Pappilankatu	Vesi voi nousta kiinteistöjen kellareihin	Max 20 kiinteistöä	Todennäköinen	Rakenteiden kastumista, omaisuusvahinkoja	Martinkatu saneerattu, ongelma säilyy
10	Lidlin risteys	Vettä tiellä	x	x	x	Kapasiteettiongelma
11	Kirkkari, Asemakatu	Vettä tiellä	x	x	x	Saneeraus kesken
12	Vantaankatu 2 JV	Kellaritulva	Max 20 kiinteistöä	Todennäköinen	Rakenteiden kastumista, omaisuusvahinkoja	Sekaviemärit

13	Puutarhakatu JV	Kellaritulva	Max 20 kiinteistöä	Todennäköinen	Rakenteiden kastumista, omaisuusvahinkoja	Sekaviemärit
14	Kitteläntie HV	Vettä tiellä	x	x	x	Jäätymisongelma, toinen rumpu laitettu
15	Sveitsin Uimala	Vettä tiellä	x	x	x	
16	Metsämutila JV+HV	Vettä tiellä	x	x	x	
17	Hyppäränkatu HV	Vettä tiellä	x	x	x	Hyppäränoja rumpu
18	Hakalan oja	Vettä kiinteistöjen piholla	Kymmenkunta	Todennäköinen	Rakenteiden kastumista, omaisuusvahinkoja	HV-viemäri ei vedä ja läheisten rakennusten korot ovat matallalla. Tulvimista lisäävät Hakalanpuiston puro ja lammet
19	Jokelankatu, HV	Vettä tiellä	x	x	x	HV-viemäriin kapasiteetti riittämätön. Aiheuttaa tulvimista Seitsemänmiehenkatu 4
	Mustanmännistönkatu 31	Vettä tiellä	x	x	x	Munckinkadun vedet Hämeenkadun suunnasta ohjautuvat Mustanmännistönkadulle ja rankkasateella muodostuu iso lätäkkö vetämättömän kaivon päälle
	Sillankorvankatu	Vettä tiellä	x	x	x	Jyrkät penkat
	Koppelonkuja	Vettä kiinteistöillä	x	x	x	Katu on uusittu. Vettä (kaupungin) rinteeltä kiinteistöille.

Ojien ja rumpujen tulviminen

Kohdenumero kartalla	Kohteen nimi	Kuvaus	Tulva-alue (arvioitu)	Toteutumisen todennäköisyys	Seuraukset (arvioitu)	Huom.
21	Kerkkolankatu HV radanvarsi	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapitotoimet riskien pienentämiseksi
22	Hausjärvenkatu	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapitotoimet riskien pienentämiseksi
23	Rääkänpää, Tapainlinna	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapitotoimet riskien pienentämiseksi
24	Martinmetsä,	Ojien ja rumpujen	x	x	x	Kunnossapitotoimet riskien

	radanvarsi	tulviminen				pienentämiseksi
25	Ampujan puisto	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
26	Palojoen alku, Palojoki	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
27	Vehkojanpuisto	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
28	Läntinen Yhdystie (Koneenkatu, Talvisilta)	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
29	Kerkkolan katu radanvarsi	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
30	Laitila, Usmi-järventie	Ojien ja rumpujen tulviminen (kuusiaita estää huleveden virtausta)	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
31	Takojan alue	Ojien ja rumpujen tulviminen (jää, matalat ojat)	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
32	Hanko-Hyvinkää -tien rummut	Ojien ja rumpujen tulviminen	x	x	x	Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi
Muut hulevesiriskikohteet						
Kohdenumero kartalla	Kohteen nimi	Kuvaus	Toteutumisen todennäköisyys	Seuraukset (arvioitu)	Huom.	
33	Kapula	Kapulan jätevesiviemäriverkostoon päätyy hulevesiä	x	x		
34	Hyökkäys	Huleveden laatuongelma → jokeen päätyy epäpuhtauksia hulevesivirtaamien mukana	x	x		
37	Sveitsin uimala	Vedenottamon pohjaveden muodostuksen turvaaminen → imeytyksen lisääminen	x	x		
	hulevesialtaat	Hulevesialtaiden pinta korkeammalla kuin lammen pinta	x	x		Kunnossapito- toimet riskien pienentämiseksi → ojan perkaus